

LAAKSOLAHDEN URHEILUPIUSTON UIMARANNAN SADEVESIVAURIOT

Urheilupuiston hiekkarannalla ilmeisesti kesän sateista ja sadevesiputkiston vaurioista johtuen on ollut havaittavissa jatkuvasti pahenevan maastovaurion kasvaminen, minkä seurauksena uimarannan rantaviiva on paikoin siirtynyt jo huomattavan matkan entisiltä sijoiltaan järvelle päin.

Suorittamamme maastotarkastelun aikana paikallisen jäähallin huoltohenkilö kertoi, että maastovauriota on yritetty korjata jo aiemmin tuomalla huomattavia määriä korvaushiekkaa poiskulkeutuneen sijaan, mutta huonoin tuloksin. Em. vauriokohdalla Pitkäjärveen sadevesiä laskevasta putkesta todettiin vettä tulevan jonkin verran – sitä vastoin runsaampi virtaus tapahtuikin putken sivuitse.

Asfaltoidulta ylemmältä tieosuudelta uimarannalle johtavan hiekkatien varressa olevaan katukaivoon vievä avoin vesikouru oli selvästi vaurioitunut ja tukossa, mikä varmasti osaltaan oli osasyynä vaurioihin.

Myös uimarannan parissa muussakin kohteessa oli havaittavissa ylempää tulevien valumavesien purouomia ja hiekan kulkeutumista järveen.

Korjausehdotus

Uimarannan alueella Pitkäjärveen laskevan sadevesiputkiston kuntokartoitus

ja korjaussuunnittelu tulee tehdä ensi tilassa.

Jos osoittautuu, että nyt todettuun maastovaurioon suurin syy on sadevesikaivoon johtava rikkoontunut ja kelvoton pintavesikouru, niin järkevä korjaaminen edellyttäisi ensin kunnollisen ja toimivan pintavesikouruston asentamisen, jotta suurehkotkin vesimäärät saadaan ohjattua järveen suunnitellulla tavalla. Vaurioiden korjaaminen puuttumatta syihin ei voi olla vastuullista ja asiallista toimintaa – jo yhden hiekkakuorman hinnalla korjataan vesikourua pitkälti.

Jotta vielä ennen tulevaa talvea ja kevättäkin em. maastovauriot voitaisiin asiallisesti ja pysyvästi korjata, tulisivat tarvittavat toimenpiteet nyt käynnistää viipymättä.